

**Bestellnummern Ersatzteile
für thermische Absetzgeräte****Order numbers for thermal
strippers**

Bezeichnung deutsch/ Description German	Bestellnummer	Description English/ bezeichnung englisch	Order number
Thermisches Absetzgerät OptiSplice™	OS-TSUNIT-1	OptiSplice™ Thermal Stripper	OS-TSUNIT-1
Akkueinheit (mit 2 integrierten Lithium-Ionen-Akkus, insgesamt 7,2V / 2,15Ah)	OS-TSBATT-1	Battery unit (with 2 non-detachable lithium-ion batteries for a total of 7.2V/2.15Ah)	OS-TSBATT-1
Externes Netzteil zum Laden des Akkus (mit Netzkabel EU)	OS-TSPWRSUPL-EU	External power supply unit for battery charging (with EU power cord)	OS-TSPWRSUPL-EU
Externes Netzteil zum Laden des Akkus (ohne Netzkabel)	OS-TSPWRSUPL-1	External power supply unit for battery charging (w/o power cord)	OS-TSPWRSUPL-1
Montagewerkzeug für Messerhalter	OS-TSBLTOOL-1	Mounting tool for blade holder	OS-TSBLTOOL-1
Universal-Messersatz HSS (2 Messer, 4 Schrauben, 4 Beilagscheiben, 1 Fühlerlehre 0,15mm)	OS-TSHSSBLDSET-1	Universal blade set HSS (2 blades, 4 screws, 4 washers, 1 adjustment blade 0,15mm)	OS-TSHSSBLDSET-1
Fühlerlehre	OS-TSGUIDE-1	Adjustment gauge	OS-TSGUIDE-1
Faserniederhalter (Heizklappe)	OS-TSBDWNHOLD-1	Fiber downholder (heating flap)	OS-TSBDWNHOLD-1
Etikett Temperatur und Zeit (Set, je 1 Stück)	OS-TSLABSET-1	Label for temperature and time (set, each of 1 pc.)	OS-TSLABSET-1
Niederhalter für Faserhalter (Halteklappe)	OS-TSFDWNHOLD-1	Downholder for fiber holder (holding flap)	OS-TSFDWNHOLD-1
Aufkleber „GEFAHR: Sehr heiße Flächen“ (2 Stück im Set)	U-LABELHOT-1	"DANGER: Very hot surfaces" label (set, 2 pcs.)	U-LABELHOT-1

Bedienungsanleitung für Thermisches Absetzgerät OptiSplice™, Deutsch	OS-TSMAND-1	OptiSplice™ Thermal Stripper Operating Instructions, English	OS-TSMAND-1
Faserhalter: Bestellnummern siehe Bedienungsanleitung	--	Fiber holders: For order numbers see the operating instructions of the OptiSplice™ Ribbon or OptiSplice™ one Fusion Splicer, Chapter 10.	--